

PR Received 9 - 15 February 15

Services

Post Dated 16 February 15

Serial	PR No.	Document Date	Item Code	PR Line Description	PR Qty	Unit	Buyer	Buyer site	EMAIL ADDRESS	PR Status	RFQ Cloing Dated
1	11500806	10-Feb-2015	SER0000027	ซ่อมแซมผิว BRIDLE ROLL Dia.1220 mm. Shaft 6 15/16" โดยการเจียรผิวและพ่นพลาท Tungstan carbide	1.00	Roll	MR. AEK SIRIMUANGKHALA	BSP	<a href="mailto:AekS@ssi-steel.com">AekS@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	27-Feb-15
2	11501038	12-Feb-2015	SER0000027	REPAIR GEAR PUMP "MAAG" TYPE NP45/56 FOR SK#1.	1.00	JOB	MR. AEK SIRIMUANGKHALA	BSP	<a href="mailto:AekS@ssi-steel.com">AekS@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	27-Feb-15
3	11501040	12-Feb-2015	SER0000027	REPAIR HYD.MOTOR"SAI" M3+G/3 R21 COMP.WITH ACCESSORY (8 ITEM) [NO.1] FOR SK#1.	1.00	JOB	MR. AEK SIRIMUANGKHALA	BSP	<a href="mailto:AekS@ssi-steel.com">AekS@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	27-Feb-15
4	11500878	10-Feb-2015	SER0000016	ว่าจ้างซ่อมประตุม้วนที่ PO.Coil yard	1.00	JOB	MRS. ANCHALEE PIKKANESUAN	BSP	<a href="mailto:AnchaleeJ@ssi-steel.com">AnchaleeJ@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	27-Feb-15
5	11500879	10-Feb-2015	SER0000016	ว่าจ้างเปลี่ยนหลังคา HSM จำนวน 630 ตรม.	1.00	JOB	MRS. ANCHALEE PIKKANESUAN	BSP	<a href="mailto:AnchaleeJ@ssi-steel.com">AnchaleeJ@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	27-Feb-15
6	11500359	13-Feb-2015	SER0000028	REWIND AC MOTOR 55 KW 1470RPM TYPE 250M/4(B3) S/N K-12584	1.00	JOB	MR. EKKAPONG THONGDEE	BSP	<a href="mailto:EkkapongT@ssi-steel.com">EkkapongT@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	27-Feb-15
7	11500732	10-Feb-2015	SER0000028	ทดสอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายในการปฏิบัติงานไฟฟ้าแรงสูง 5 รายการ	1.00	JOB	MR. EKKAPONG THONGDEE	BSP	<a href="mailto:EkkapongT@ssi-steel.com">EkkapongT@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	27-Feb-15
8	11501036	11-Feb-2015	SER0000028	OVERHAUL MOTOR AC 400/230V 7.5KW 1440RPM TYPE AA132M4 (B3)	1.00	JOB	MR. EKKAPONG THONGDEE	BSP	<a href="mailto:EkkapongT@ssi-steel.com">EkkapongT@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	27-Feb-15
9	11501037	11-Feb-2015	SER0000028	REWIND MOTOR AC 1PH 220V FRAME 63 LOAD 1000KG TYPE : TC1000 WITH GEAR	1.00	JOB	MR. EKKAPONG THONGDEE	BSP	<a href="mailto:EkkapongT@ssi-steel.com">EkkapongT@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	27-Feb-15
10	11501056	12-Feb-2015	SER0000028	OVERHAUL MOTOR AC. 40-380V 3.7KW 100-1075RPM B4R160M6 (B3) ( 2 EA )	1.00	JOB	MR. EKKAPONG THONGDEE	BSP	<a href="mailto:EkkapongT@ssi-steel.com">EkkapongT@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	27-Feb-15
11	11501078	13-Feb-2015	SER0000028	OVERHAUL MOTOR AC 400/230V 7.5KW 1440RPM TYPE AA132M4 (B3)	1.00	JOB	MR. EKKAPONG THONGDEE	BSP	<a href="mailto:EkkapongT@ssi-steel.com">EkkapongT@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	27-Feb-15
12	11501001	10-Feb-2015	SER0000027	ว่าจ้างตรวจเช็คและซ่อมบ่มลม puma รุ่น pp-315 ของ VEH	1.00	JOB	MISS PHONNAPAT SAKHAN	BSP	<a href="mailto:phonnapatsa@ssi-steel.com">phonnapatsa@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	27-Feb-15
13	11501035	13-Feb-2015	SER0000013	มูลิ่งกันแสงแดด พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ชุดเขยของเก่าชำรุด (1.ห้อง office Lab. 2.ห้องทดสอบน้ำ)	1.00	JOB	MISS PITTAYARAT PHUENPHA	BSP	<a href="mailto:pittayaratph@ssi-steel.com">pittayaratph@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	27-Feb-15
14	11501043	13-Feb-2015	SER0000020	ว่าจ้างเปลี่ยนกระจกบานหน้า และบานล่าง ของครนเบอร์ 55 ที่ชำรุด พร้อมทำการซิลซ่อมกระจกเพื่อความแข็งแรงและป้องกันไม่ให้ฝุ่น-ควัน เข้ามานซึมได้	1.00	JOB	MISS PITTAYARAT PHUENPHA	BSP	<a href="mailto:pittayaratph@ssi-steel.com">pittayaratph@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	27-Feb-15
15	11501093	13-Feb-2015	SER9999999	จัดทำ BBS Card#4 จำนวน 20,000 แผ่น	1.00	JOB	MISS PITTAYARAT PHUENPHA	BSP	<a href="mailto:pittayaratph@ssi-steel.com">pittayaratph@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	27-Feb-15
16	11500467	11-Feb-2015	SER0000017	ติดตั้งมูลิ่งหน้าล่าง Pulpit Down Coiler	1.00	JOB	MRS. SULEEWAN THONGYEET	BSP	<a href="mailto:SuleewanT@ssi-steel.com">SuleewanT@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	27-Feb-15
17	11500596	10-Feb-2015	SER0000026	ว่าจ้างตัด Sample Coil (มด - มัด 58)	1.00	JOB	MRS. SULEEWAN THONGYEET	BSP	<a href="mailto:SuleewanT@ssi-steel.com">SuleewanT@ssi-steel.com</a>	INCOMPLETE	27-Feb-15